

54



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Statutární město Pardubice Magistrát města 10		Číslo expor.
Došlo:	17 -06- 2020	Zpracovatel
Č.j.:	2/0	Uk. zříd.
Příj.:		

Magistrát města Pardubic
 Stavební úřad, pí. Dubravčíková
 Štrossova 44
 Pardubice
 530 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena Telefon: 466 052 055 Datum: 16.6.2020
 774 410 012

Č. dokumentu: 20/06/57/KS Pce-be

Věc: Kontrolní prohlídka stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Magris Pro s.r.o., Kosmonautů 243, Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby

“ Stavební úpravy a změna užívání B-BAR CAFE Pardubice“
na pozemcích parc. č. st. 6798/1 v katastrálním území Pardubice

Při kontrolní prohlídce dne 16.6.2020 byly shledány tyto závady a nedodělky:

- 1) Vstup do baru neodpovídá požadavkům vyhlášky (propadlá plocha) – nutno vyrovnat / požadavek vyhlášky - výškové rozhraní před vstupními dveřmi musí být 20 mm (příl.1, bod 1.1.1) s pevným a rovným povrchem (příl. 1, bod 1.1.2)/
- 2) Vstupní dveře nejsou opatřeny vodorovným madlem - doplnit / požadavek vyhlášky - vstupní dveře musí být opatřeny madlem na straně zavírání v souladu s příl.3, bod 1.1.4./



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Vstupní dveře na hygienické zařízení nejsou opatřeny madlem - doplnit
/ požadavek vyhlášky – dveře musí být na straně zavírání opatřeny madlem v souladu s příl. 3, bod 3.1.3/
- 4) Vstupní dveře do záchodové kabiny nejsou opatřeny madlem – řešení: pod stávající ovládání posuvných dveří umístit oboustranně svislé madlo min. délky 200 mm
/ požadavek vyhlášky – dveře musí být na straně zavírání opatřeny madlem v souladu s příl. 3, bod 3.1.3/
- 5) Výška WC mísy – snížit výměnou záchodového prkénka (tolerance do 500 mm)
/ požadavek vyhlášky – horní hrana mísy ve výšce 460 mm – příl. 3, bod 5.1.4.
- 6) Splachování neodpovídá požadavku vyhlášky – zajistit spláchnutí celou dlaní
/ požadavek vyhlášky – splachování musí být umístěno na straně volného přístupu k míse – příl. 3, bod 5.1.4.
- 7) Madla u WC – vyměnit – pevné madlo musí přesahovat mísu o 200 mm a sklopné madlo o 100 mm, osově vzdálené 600 mm a ve výšce 800 mm – příl. 3, bod 5.1.6.
Madla musí unést 150 kg – dle příl. 3, bod 5.1.1.
- 8) Doplnit chybějící signalizační systém nouzového volání v dosahu z WC mísy (výška 900 – 1100 mm) a ze země cca 500 mm na stěně kolmé ke vstupním dveřím v 150 mm.
/ požadavek vyhlášky – příl. 3, bod 5.1.4/
- 9) Doplnit chybějící svislé madlo u umyvadla délky 500 mm od výšky 800 mm
/ požadavek vyhlášky – příl. 3, bod 5.1.6/
- 10) Doplnit dávkovač mýdla a zásobník na papírové ručníky – spodní hranou 1200 mm
/ požadavek vyhlášky – příl. 1, bod 1.1.7/

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko